



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA AGENERSA/CASAN N° 026A/2020

ASSUNTO: TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO EM LOGRADOURO PÚBLICO

A Visita Técnica foi realizada em 04/08/2020, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 5400 – Manguinhos – Armação de Búzios/RJ, motivada pela autuação emitida pela Secretaria de Meio Ambiente e Pesca do Município de Armação de Búzios, alegando o transbordamento de esgoto na mencionada Avenida.

Pela CASAN: Eng. Alex Sandro Nascimento da Silva;

Pela PROLAGOS: Thiago Marra – Advogado da Prolagos e Claudenilson – Operacional de abastecimento.

Conforme fotos abaixo, seguem demonstrativos com as sequências dos fatos observados:



Foto 01 – Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 5400



Foto 02 – (PV) Poço de Visita da Rede Pluvial em frente ao n° 5400



Foto 03 – Vista do PV de Águas Pluviais de outro ângulo



Foto 04 – Vista de outro ponto da Avenida



Foto 05 – Obras realizadas para implantação de Rede Separativa



Foto 06 – Obras realizadas para implantação de Rede Separativa



Foto 07 – Obras de implantação de Rede Separativa atravessando a Av. Principal



Foto 08 – Obras realizadas para implantação de Rede Separativa dentro do Condomínio Porto Belo



Foto 09 – Obras realizadas para implantação de Rede Separativa dentro do Condomínio Porto Belo

CONCLUSÃO

Na Vistoria Técnica realizada no dia 04 de agosto de 2020, esta CASAN constatou que os problemas levantados e motivados pela notificação realizada através da fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca da Prefeitura de Armação de Búzios, já foram resolvidas e não foi encontrado nenhum problema referente ao transbordo de esgoto. Neste local, em frente ao número de referência, foi encontrado um poço de visita (PV) de águas pluviais, conforme fotos nº 02 e nº 03 deste relatório.

Destaca-se ainda que, ao longo da Avenida José Bento Ribeiro Dantas, foram construídos vários quebra molas bem elevados que possivelmente após chuvas acumulam águas, pois estes servem de barreiras para o escoamento das águas pluviais.

Esta CASAN destaca que, segundo informações do Coordenador Operacional de Esgoto da Prologos Sr. Pablo Oliveira, há 10 (dez) metros do local, foram realizadas obras de construção de redes separativas de esgoto. A drenagem e toda captação de águas pluviais da Avenida José Bento Ribeiro Dantas e adjacências, são coletadas e conduzidas até a Rotatória Rancho Mutã, interligadas ao Sistema de Tempo Seco e conduzidas até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Búzios.

Também foram executadas nesse local, obras de redes separativas dentro do Condomínio Porto Belo, onde são interligadas a esse ramal da Avenida José Bento Ribeiro Dantas.

De acordo com a análise feita por esta CASAN, baseada nos esclarecimentos que foram prestados pela Concessionária, informamos que, a mesma tomou todas as providências necessárias para a solução dos problemas.

Rio, 06/08/2020

Atenciosamente,

Alex Sandro Nascimento daSilva
EngenheiroCASAN
ID 51034670

Luiz Carlos Miranda
Gerente CASAN
ID 43265200

Rio de Janeiro, 07 agosto de 2020



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Carlos Miranda, Gerente**, em 07/08/2020, às 12:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **6935129** e o código CRC **8FA104A6**.

Referência: Processo nº SEI-220007/000347/2020

SEI nº 6935129

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485