

1 - RF CASAN Nº: 115/2023	2 - Data da Fiscalização: 10/07/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: Rio+ Saneamento
4 - Endereço da Fiscalização: R. Manoel Fernandes de Oliveira s/nº	5 - Bairro(s): Nossa S ^{ra} de Lurdes	6 - Município: Sumidouro - RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Descrever e detalhar as condições operacionais da Captação Rio Paquequer, a cargo da Concessionária Rio+ Saneamento. A ação de fiscalização direta foi realizada por profissionais credenciados, visando determinar o grau de conformidade do sistema auditado.		
8 – Representes designados pela Concessionária: Hiago de Oliveira Basilio, técnico de operações. Paulo Marcio Perone, técnico de operações.		
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NBR-12213 Projeto de captação de água de superfície para abastecimento público. Portaria GM/MS nº 888/21 – Procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Decreto nº 48.225/22 – Regulamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 – Nome do Agente de Fiscalização: Ayres Sergio Nunes Nogueira Engenheiro/CASAN Leonan de Almeida Nogueira Assistente - CASAN	13 – ID Funcional: 5133495-0 5134931-0	
14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 10 de Julho de 2023		
<p style="text-align: center;">_____ Ayres Sergio Nunes Nogueira Engenheiro/CASAN ID 5133495-0</p> <p style="text-align: center;">_____ Leonan de Almeida Nogueira Assistente - CASAN ID 5134931-0</p> <p>De acordo</p> <p style="text-align: center;">_____ Robson Cardinelli Gerente da Câmara Técnica de Saneamento ID 4184220-0</p>		

15. DESCRIÇÃO DA CAPTAÇÃO

A Captação do Paquequer fica em local urbanizado com acesso para veículos leves em estrada pavimentada de asfalto no Bairro Nossa Senhora de Lurdes em Sumidouro - RJ na Latitude -22.066118° e longitude -42.678719° na cota 369 m conforme “google earth”. O acesso é bom.

A captação conta com uma poço de concreto onde estão instaladas duas bombas submersas de 5 CV cada. E a água é recalçada até a ETA por adutora de DN 150.

16. IMAGEM AÉREA (google earth)



17. CHECK LIST CAPTAÇÃO/EEAB

DESCRIÇÃO -	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Placa de identificação		X	
02. Isolamento	X		
03. Condições de conservação		X	
04. Estrutura	X		

17.1. NÃO CONFORMIDADES

- Há placa de identificação no local, porém seu tamanho só permite a leitura a curta distância.
- A caixa que abriga as valvulas de retenção está sem tampa o muro necessita de pintura.

17.2. NÃO SE APLICA

Nada para este item.

18. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

NÃO CONFORMIDADE

- Há placa de identificação no local, porém seu tamanho só permite a leitura a curta distância.



Acesso e Estrutura da
Captação

Recomendação Técnica

- Providenciar a colocação de placas de material duradouro com a identificação da unidade em tamanho adequado.

NÃO CONFORMIDADE

FOTO 2

- b. A caixa que abriga as válvulas de retenção está sem tampa o muro necessita de pintura.



Local

Muro e entrada da
Captação

Recomendação
Técnica

- Providenciar a colocação tampa na caixa das válvulas e pintura no muro.

19. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

Adotar providências quanto às constatações mencionadas neste relatório, a fim de atender as normas.

20. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Condição geral da Captação é boa o local e cumpre sua função.

Desta forma aguardamos o mais breve possível as providencias para a adequação das não conformidades.