




**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO  
CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO**

<b>1- RF CASAN Nº:</b> 119/2023	<b>2 – Data da Fiscalização:</b> 08/05/2023	<b>3 – Concessionária Fiscalizada:</b> Iguá Rio de Janeiro
<b>4 – Endereço da Fiscalização:</b> Av. João Cabral de Melo Neto, s/nº	<b>5 – Bairro(s):</b> Barra da Tijuca	<b>6 - Município:</b> Rio de Janeiro/RJ
<b>7 – Objetivo da Fiscalização:</b> Descrever e detalhar as condições operacionais da Estação Elevatória de Esgoto, a cargo da Concessionária Iguá Rio de Janeiro. A ação de fiscalização direta foi realizada por fiscais credenciados, visando determinar o grau de conformidade do sistema auditado.		
<b>8 – Representes designados pela Concessionária:</b> Gabriel Benatti – Coordenador de esgoto Gustavo Coelho – Supervisor de esgoto Lucas Almeida - Regulatório		
<b>9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização:</b> Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
<b>10 – Norma(s) Aplicável(eis):</b> ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão ABNT NBR 12214 - Projeto de estação de bombeamento ou de estação elevatória de água. ABNT NBR ISO 24511 - Atividades relacionadas aos serviços de água potável e de esgoto -Diretrizes para a gestão dos prestadores de serviços de esgoto e para a avaliação dos serviços de esgoto. Decreto nº 48.225/22 – Regulamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.		
<b>11 – Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária:</b> Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
<b>12 – Nome do Agente de Fiscalização:</b> Carlos Augusto Barboza Pessoa Davi Hage N. L. De Oliveria	<b>13 – ID Funcional:</b> 2146305-0 5121448-2	
<b>14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório:</b> Local e Data: Rio de Janeiro, 05 de maio de 2023		
<p>De acordo</p> <p> <b>Carlos Augusto B. Pessoa</b> Engenheiro / CASAN ID 2146305-0</p> <p> <b>Davi Hage N. L. de Oliveira</b> Assistente / CASAN ID 5121448-2</p> <p> <b>Robson Cardinelli</b> Gerente da Câmara Técnica de Saneamento ID 4184220-0</p>		

### **15. DESCRIÇÃO DA EEEB**

Trata-se de Estação Elevatória de Esgoto Bruto situada no canteiro central da Av. João Cabral de Melo Neto. Possui área delimitada por cerca metálica. O local é de fácil acesso, sendo a rua pavimentada e iluminada.

É uma das cinco elevatórias finais, recalçando o efluente direto para ETE Barra com uma vazão média de 100 litros por segundo.

Composta por dois conjuntos motobomba com 40cv de potência cada, sendo 1 + 1R e as trocas ocorrem de forma automática, de acordo com o nível do poço de sucção.

Possui gradeamento automatizado, gerador de energia elétrica e container para o vigia.

A casa de máquina possui espaço para quatro CMB, que serão instalados posteriormente, de acordo com os técnicos da Concessionária.

Cade destacar que estavam realizando obras em alguns pontos do local.

**16. RELATORIO FOTOGRAFICO**

**NÃO CONFORMIDADE**

**FOTO 1**

Não Observada



**Local**

Placa de Identificação da elevatória

**Recomendação Técnica**

**NÃO CONFORMIDADE**

**FOTO 2**

Não observada



**Local**

Caixa receptora / Extravasor

**Recomendação Técnica**

**NÃO CONFORMIDADE**

**FOTO 3**

Não observada



**Local**

Sistema de gradeamento

**Recomendação Técnica**



**FOTO 4**  
NÃO CONFORMIDADE Não observada



Local  
CMB

Recomendação Técnica

**FOTO 5**  
NÃO CONFORMIDADE Não observada



Local  
Recalque

Recomendação Técnica

**FOTO 6**  
NÃO CONFORMIDADE Não observada



Local  
Painéis elétricos

Recomendação Técnica

**FOTO 7**

**NÃO CONFORMIDADE** Não observada



**Local**  
Gerador de energia elétrica

**Recomendação Técnica**

**FOTO 8**

**NÃO CONFORMIDADE** Não observada



**Local**  
Ponte rolante

**Recomendação Técnica**

**FOTO 9**

**NÃO CONFORMIDADE** Não observada



**Local**  
Vista externa

**Recomendação Técnica**

### **17. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS**

Não foram encontradas não conformidades na unidade. O local passava por algumas intervenções que não afetavam a operação.

### **18. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

De acordo com o que foi observado na vistoria técnica e demonstrado no presente relatório, pode-se constatar que as etapas da estação elevatória encontravam-se em funcionamento. Não foram encontrados não conformidades na unidade.

Nas próximas fiscalizações serão novamente vistoriadas as instalações físicas, assim como as questões afetas aos investimentos a serem realizados.

Nada mais a acrescentar sob o aspecto técnico, ocasião em que encerra este relatório com base no que consta nos autos.