



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 21/2022

ASSUNTO: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - MUNICÍPIO DE PARACAMBI
PROCESSO: SEI-220007/002228/2022

Foi realizada visita técnica, em 21/07/2022, marcada com a Prefeitura de Paracambi através do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. Horácio Camilo Banchero Filho, e gerada pelo Ofício GP nº167/2022 da Prefeitura ao qual solicitava que a Concessionária Rio Mais Saneamento, que está em Operação Assistida até 30/07/2022, assumira a manutenção do Sistema, haja vista, a Cedae ter encerrado seu contrato com Empresa de desobstrução de Redes de Esgotos com caminhão combinado Vacolflex.

A vistoria foi realizada inicialmente com o próprio Secretário de Obras Sr. Horácio, o qual nos acompanhou a EEE da Praça Cara Nova, que funciona precariamente com alguma obstrução na sua sucção, sem bomba de reserva que precisa de manutenção. O quadro elétrico está em perfeito estado. Esta vistoria foi realizada a pé devido a proximidade da Prefeitura, na Rua Juiz Emilio Carmo, 50.





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Posteriormente nos foi apresentada a Sra. Alexandra, assistente do Secretário de Planejamento, que tinha o domínio do Sistema de Esgotos, a qual nos acompanhou pela ausência do mesmo.

Em seguida vistoriamos a ETE Jardim Nova Era, que não funciona por falta de equipamentos de tratamento e eletromecânicos, por um período estimado de 7 anos segundo a assistente técnica.



No prosseguimento vistoriamos a EEE Praça das Sombrinhas, em bom estado , que não opera pela falta do destino adequado, já que a ETE está fora de operação.






Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

A próxima EEE foi a da Ponte da Marília que tem seus equipamentos, mas está sem seu destino adequado, sendo o esgoto extravasado para o Rio. Inoperante para não desperdiçar energia pois a ETE está desativada por falta de equipamentos.



A EEE de Sabugo está como a supracitada, ou seja, no extravasador também. Os equipamentos em perfeita ordem, mas fora de operação.





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Partimos para ETE de Guarajuba que se encontra paralisada pela falta de equipamentos de tratamento e eletromecânicos.



A próxima ETE visitada foi de Lages, a qual só fora construída a estrutura e nunca foi concluída.





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Para terminar vistoriamos a ETE do Centro que está fora de operação por falta de equipamentos como as demais.



Conclusão

Todo o sistema de tratamento do Município está fora de operação. Como sugestão faz-se necessária a recuperação da bacia de uma das estações, com intervenções na ETE, manutenção na EEE e desobstrução na Rede de Esgotos, para iniciar a operação do sistema; e sucessivamente fazerem o mesmo com as outras estações.

Em tempo, será enviado ofício a partir de 01/08/2022 para a Concessionária Rio Mais Saneamento solicitando que apresente cronograma de intervenções no Município, já que Paracambi possuía convênio de Esgoto com a CEDAE, a qual fora privatizada a operação e manutenção do serviço. Neste momento, a Prefeitura solicita de forma emergencial a volta dos Equipamentos de desobstrução de redes de esgotos para eliminar vazamentos nos logradouros.

Rio de Janeiro, 25 de Julho de 2022

Luiz Henrique Vieira Silva
Engenheiro - CASAN
ID 5432859-3

Robson Cardinelli
Gerente da CASAN
ID 4184220-0