



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA/CASAN Nº 158/2023

ASSUNTO: Ocorrência – Ofício Nº 109/2022 – SEI-22/0007/00/000750/2022– PROLAGOS – BALNEÁRIO SÃO PEDRO, SÃO PEDRO DA ALDEIA.

Tendo como foco a ocorrência registrada na AGENERSA por meio do Of. AGENERSA/CASAN SEI Nº109 - Autos de Infrações nº 102 e 103 - SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – Prefeitura da Cidade de Cabo Frio, para investigar as supostas irregularidades nos serviços públicos de esgotamento sanitário nos bairros de Jardim Esperança e Tangará, conforme noticiado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos da Cidade de Cabo Frio.

Foi solicitada à CASAN pela Procuradoria da AGENERSA a realização de uma vistoria técnica “in loco” acompanhada por representantes da Concessionária, a fim de esclarecer o ocorrido e avaliar as condições atuais do local. A vistoria ocorreu em 24/10/2023.

Antes da visita ao local, foi realizada uma reunião entre os representantes da Agência e da Concessionária com o objetivo de contextualização. Após a reunião, todos os envolvidos foram ao local onde a equipe da CASAN pôde vistoriar e registrar, por meio de fotos e anotações, as condições em que se encontrava o sistema de esgotamento da área.

O primeiro local visitado foi o Bairro Jardim Esperança onde a equipe circulou pelas ruas adjacentes ao conjunto habitacional “Minha Casa, Minha Vida” com o objetivo de averiguar se havia algum vazamento aparente. Não foi encontrado nada semelhante a isto nessas ruas. As ruas inspecionadas foram: Avenida da Paz, Rua da Felicidade, Rua da Alegria e Rua dos Milagres.

Logo após isto, a equipe seguiu rumo ao bairro Tangará. O ponto de partida da vistoria nesta localidade foi a EEE Tangará, pois consta no Auto de Infração 103/2022 da SEMOSP que o vazamento era próximo a esta. O trajeto realizado para a averiguação foi na Estrada dos Búzios e Rua Ayrton Senna. Não foram encontrados extravasamento de esgoto nessa região.

Fotos:



Figura 1: Poço de Visita da rua São Sebastião.



Figura 2: Avenida da Paz.



Figura 3: Estr. dos Búzios (EEE Tangará) sem sinais de vazamento de esgoto.

De acordo com a Vistoria Técnica realizada, referente aos problemas supracitados, conclui-se que o sistema de esgotamento sanitário nos locais percorridos apresenta comportamento adequado tendo em vista o aspecto visual.

Nada mais a acrescentar nesta oportunidade, esta CASAN está a disposição para qualquer esclarecimento ou dúvidas que possam a vir referente ao relatório.

laborado por:

Luiz Daniel Silva de Sá
Engenheiro/CASAN
ID 51349213

Rio de Janeiro, 08 novembro de 2023

Referência: Processo nº SEI-220007/000750/2022

SEI nº 62985247

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485