



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA AGENERSA/CASAN Nº 004/2020

ASSUNTO: VISITA NO SISTEMA DE TOMADA DE TEMPO SECO NA PRAIA DE TEREZA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA

A presente Vistoria Técnica foi realizada no dia 14/01/2020, motivada pela denúncia chegada a esta AGENERSA por moradores da região, referente a qualidade da água que estava chegando à lagoa na Praia da Tereza em São Pedro da Aldeia, em que estavam presentes:

Pela CASAN: Eng. Luiz Carlos Miranda e Eng. Alex Sandro Nascimento

Pela PROLAGOS: Eng. Mário Márcio - Gerente de Operação de tratamento de Esgoto e Dr. Tiago Marra - Coordenador Jurídico.

Estão apresentadas abaixo as fotos do local objeto da denúncia. Ressaltamos que nesse local específico existe uma Tomada de Tempo Seco, com sua respectiva localização.



Foto 01 – Praia da Tereza



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



Foto 02 – Saída de águas no Sistema de Tomada de Tempo Seco



Foto 03 – Saída de águas no Sistema de Tomada de Tempo Seco (córrego objeto da denúncia)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



Foto 04 – Saída de água na Praia da Tereza (córrego objeto da denúncia)



Foto 05 – Poço de visita de desvio para a Estação Elevatória



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



Foto 06 – Poço de visita (grade de retenção de resíduos sólidos)



Foto 07 – Estação Elevatória (Recalque para a ETE)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



Foto 08 – Estação Elevatória (Recalque para a ETE) (vista lateral)



Foto 09 – Bombas da Estação Elevatória (Recalque para a ETE)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

CONCLUSÃO

Pelo que foi observado na Vistoria Técnica realizada, pode-se constatar que no Sistema de Tomada de Tempo Seco da Praia da Tereza em São Pedro da Aldeia, está funcionando satisfatoriamente, onde o local da denúncia estava limpo, tendo em vista que no dia anterior caiu uma chuva forte na região, escoando toda impureza verificada pelo denunciante, fato que é previsto em sistemas que são adotados em Tomada Tempo Seco.

Cabe acrescentar que a operação do monitoramento é totalmente automatizada e controlada pelo Centro de Controle Operacional, localizado na Sede da Prolagos, em São Pedro da Aldeia. Próximo a este local, encontra-se a Estação Elevatória que recalca todo esgoto coletado, inclusive nesse ponto supracitado e indicado no relatório fotográfico.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2020.

Alex Sandro Nascimento da Silva
Engenheiro/CASAN
Id. Funcional nº: 51034670

Luiz Carlos Miranda
Gerente/CASAN
Id. Funcional nº 43265200