



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Serviço Público Estadual
Processo nº E-12/003/269/2018
Data: 23/05/2018 fls.
Rubrica: ID 2146305-0

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA CARES Nº 16/2018

ASSUNTO: Inquérito Civil PJDC nº 385/2018

Foi realizada vistoria técnica no bairro Deodoro, nas Ruas Lobélia e Camboatá, em função da reclamação do Sr. Ângelo Barreto junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, quando relata que há dois anos, aproximadamente, tem um buraco de um metro e meio localizado na Estrada Camboatá, 1.560, pelo qual jorra água potável diariamente. E mais, que existe um outro buraco jorrando água na Rua Lobélia, em frente ao número 118.



[Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA](#)

Avenida Treze de Maio, 23 – 23º andar – Centro – Rio de Janeiro / RJ – CEP: 20031-902

Tel.: 21-2332-6469 – Fax: 21 2332-6459

www.agenersa.rj.gov.br - secex@agenersa.rj.gov.br



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Serviço Público Estadual

Processo nº E-12/003/269/2018

Data: 23/05/2018 fls.

Rubrica: ID 2146305-0

Na Estrada Camboatá, em frente ao número 1.560, não foi possível identificar sinal algum que indicasse ter ocorrido um reparo na pista, conforme demonstram as fotografias a seguir.



Estrada Camboatá, 1.560



Local onde estaria o buraco de 1,5 m



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Serviço Público Estadual

Processo nº E-12/003/269/2018

Data: 23/05/2018 fls.

Rubrica: ID 2146305-0



Estrada Camboatá - Local onde estaria o buraco de 1,5 m



Estrada Camboatá - Local onde estaria o buraco de 1,5 m



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Serviço Público Estadual

Processo nº E-12/003/269/2018

Data: 23/05/2018 fls.

Rubrica: ID 2146305-0

Na Rua Lobélia foi verificado um buraco em frente ao número 118, que foi consequência do afundamento de uma galeria de águas pluviais.

Perguntamos ao proprietário da residência de número 118 se tinha observado algum vazamento de água proveniente de uma tubulação da CEDAE, ocasião em que afirmou que o vazamento não era de água potável, e sim, da galeria de águas pluviais da Prefeitura.



Afundamento da pista - Galeria de águas pluviais



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Serviço Público Estadual

Processo nº E-12/003/269/2018

Data: 23/05/2018 fls.

Rubrica: ID 2146305-0



Afundamento da pista - Galeria de águas pluviais

Moradores cobrem o buraco do afundamento da galeria de águas pluviais com ramos de palmeiras.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Serviço Público Estadual

Processo nº E-12/003/269/2018

Data: 23/05/2018 fls.

Rubrica: ID 2146305-0



Residência de número 118



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Serviço Público Estadual

Processo nº E-12/003/269/2018

Data: 23/05/2018 fls.

Rubrica: ID 2146305-0



Vista Geral da Rua Lobélia



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Serviço Público Estadual

Processo nº E-12/003/269/2018

Data: 23/05/2018 fls.

Rubrica: ID 2146305-0

Isto posto, e não foi verificado, durante a vistoria, qualquer irregularidade de suposto de desperdício de água potável na Estrada Camboatá e na Rua Lobélia, conforme objeto do P.P., deu-se por encerrada a vistoria técnica.

Em 18/07/2018,

Carlos Augusto Pessôa
Engenheiro
ID 2146305-0