

## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA AGENERSA/CASAN Nº 038A/2020

ASSUNTO: VISITA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BACAXÁ

A Visita Técnica foi realizada em 21/09/2020, na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), Bacaxá, localizada na Rua Macario Miranda S/N, Porto da Roça – Bacaxá – Saquarema, tendo como foco a verificação dos processos de funcionamento e as etapas por ela desenvolvidas para o tratamento do esgoto.

Representante da CASAN - Eng. Alex Sandro Nascimento da Silva.

Representante da Concessionária Águas de Juturnaiba: Eng. Edson Soares - Coordenador Operacional de Esgoto.

Todo o processo e etapas da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), foi explicitado pelo Coordenador de Operações da CAJ.

A Estação de Tratamento tem a vazão máxima de 50 l/s, recebe tanto a contribuição de esgoto bombeado das elevatórias que fazem a coleta do Sistema de Tempo Seco. Tem um interceptor que coleta sob a Bacia do Rio Bacaxá e um trecho mais a frente que também está debruçado na Orla da Laguna de Saquarema, faz a captação do esgotamento conforme a faixa de seu licenciamento.

Na frente da ETE, no Rio Bacaxá, é realizada a captação em média 40 l/s no interceptor de esgoto bruto e 10 l/s pelas elevatórias Tocas 1, 2, 3 e 4. Logo na entrada da estação há uma elevatória que recebe todo o esgoto advindo das elevatórias, bem como, do interceptor. Logo em seguida, faz o recalque para o início do processo de tratamento. É uma Estação de Tratamento de Esgoto, unidade secundária, preliminarmente a etapa do tratamento inicia-se pela passagem pelo gradeamento, onde são separados os resíduos sólidos e retirados de forma manual. Nesse processo, recebe-se os caminhões hidrovácuos.



Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA Avenida Treze de Maio, 23 – 23° andar – Centro – Rio de Janeiro / RJ – CEP: 20031-902 www.agenersa.rj.gov.br - secex@agenersa.rj.gov.br



Logo após a passagem pelo gradeamento, o esgoto bruto passa pela caixa de areia e Calha arshall com medidor de vazão ultrassônico e conduzido para o tanque de aeração, onde é dividido em 02 (dois) tanques de aeração: Biofiltros Aerado Submersos. Através de um soprador produz-se uma carga de ar para auxiliar na movimentação dos produtos químicos. Em seguida, lançam para o decantador secundário, neste processo de decantação são realizadas as dosagens de coagulantes para auxiliar na sedimentação.

Todo o lodo retirado dos tanques, são armazenados em Bag, em média são retirados 40m3 de lodo por dia. Existem duas áreas preparadas para instalação dos Bags, terminado o preenchimento total dos mesmos, aproximadamente 4.800 m3, espera-se a secagem completa para a remoção desse lodo num período aproximado de 03 (três) meses, em seguida, é encaminhado para o aterro sanitário em Itaboraí (ESTRE), devidamente registrado pelo documento manifesto de transporte.

O efluente tratado é lançado no Rio Bacaxá, que desemboca na Laguna de Saquarema.

Conforme fotos abaixo, seguem os processos de cada etapa da ETE:







Foto 01 – Entrada da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Bacaxá







Foto 02 - Interceptor no Rio Bacaxá (extravasando por conta das chuvas) a Jusante







Foto 03 – Interceptor no Rio Bacaxá (extravasando por conta das chuvas) a Montante







Foto 04 – Tampas sobre a Elevatória na entrada da ETE







Foto 05 – Rampa de acesso a parte preliminar do processo de tratamento







Foto 06 – Parada de caminhão hidrovácuo na entrada do esgoto bruto







Foto 07 – Gradeamento fino para retenção de resíduos sólidos







Foto 08 – Caixa de areia







Foto 09 – Medidor de vazão calha Parshall







Foto 10 – Medidor de vazão ultrassônico







Foto 11 – Antiespumante







Foto 12 - Cloreto Férrico e Policloreto de Alumínio



Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA Avenida Treze de Maio, 23 – 23° andar – Centro – Rio de Janeiro / RJ – CEP: 20031-902 www.agenersa.rj.gov.br - secex@agenersa.rj.gov.br





Foto 13 – Reservatório para mistura de Polímeros







Foto 14 – Soprador que lança carga de ar para os Aeradores







Foto 15 – Tanque de Aeração e Decantação



Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA Avenida Treze de Maio, 23 – 23° andar – Centro – Rio de Janeiro / RJ – CEP: 20031-902 www.agenersa.rj.gov.br - secex@agenersa.rj.gov.br





Foto 16 – Tanque de Aeração e Decantação vista lateral







Foto 17 – Tanque de Aeração 1







Foto 18 – Tanque de Aeração 2







Foto 19 – Tanque de Decantação







Foto 20 – Saída do Tanque de Decantação







Foto 21 – Registros de controle da saído do lodo







Foto 22 – Bag para desidratação de lodo







Foto 23 – Área destinada para instalação de 2 Bag



Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA Avenida Treze de Maio, 23 – 23° andar – Centro – Rio de Janeiro / RJ – CEP: 20031-902 www.agenersa.rj.gov.br - secex@agenersa.rj.gov.br





Foto 24 – Mangotes que alimentam os Bags







Foto 25 – Escritório da Estação de Tratamento







Foto 26 - Licenças de operação, Mapa de Risco e procedimentos de trabalho do operador







Foto 27 – Gerador para falta de energia







Foto 28 – Saída do esgoto tratado e coleta de amostra







Foto 29 – Amostras do esgoto in natura e tratado







Foto 30 – Efluente tratado e lançado no Rio Bacaxá

## **Conclusão**

De acordo com o que foi observado na Vistoria Técnica realizada e demonstrada no descritivo supracitado, podemos constatar que todos os processos do tratamento de esgoto e suas respectivas aplicações, manutenções, controles e todos os equipamentos estavam em pleno funcionamento e para cada etapa da visita à Estação, foi conduzida, orientada e esclarecida todas as dúvidas pelo Engenheiro Edson Soares - Coordenador Operacional de Esgoto.

Em face do que foi observado e procedimentos adotados, seguindo os parâmetros técnicos dentro das normas em vigor, verificamos que a referida Estação de Tratamento de Esgoto, está atendendo aos requisitos, parâmetros de tratamento e dentro das expectativas de sua licença. Através de laudos técnicos que são encaminhados mensalmente a esta AGENERSA.

Diante do exposto, esta CASAN deu por concluída esta Visita Técnica.



Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA Avenida Treze de Maio, 23 – 23º andar – Centro – Rio de Janeiro / RJ – CEP: 20031-902 www.agenersa.rj.gov.br - secex@agenersa.rj.gov.br



Em	25	/09	/20	120	n
	401	・レン			v.

Atenciosamente,

Alex Sandro Nascimento da Silva Engenheiro/CASAN ID 51034670

Luiz Carlos Miranda Gerente CASAN ID 43265200

